

Diagnostic de l'église St. Julien et St. Basille

COMMUNE : AZILLE (11)

MISSION : Etude préalable à la restauration

MAITRE D'OUVRAGE : Mairie d'AZILLE

ANNÉE DE RÉALISATION : 2024

MONTANT DES TRAVAUX : 3 796 000 € HT


SPÉCIFICITÉS : Classé MH

Edifice bâti au XIV^{ème} siècle, l'église est un exemple typique du style gothique languedocien : les contreforts imposants rythment les façades en grés alors que les baies, richement sculptées, égaient les surfaces en pierre.


Le clocher situé à l'ouest est une construction massive, flanquée d'une tourelle d'escalier octogonale et couronnée d'une balustrade. La nef et le chœur gothique rayonnant sont voutés par des croisées d'ogive.

L'agence OMNI-AP a été missionnée pour réaliser l'étude préalable à la restauration, intégrant notamment le relevé du bâtiment, la description des pathologies et l'analyse des causes. Un programme de travaux par tranches a été établi en fonction des urgences sanitaires, en lien avec le maître d'ouvrage et la DRAC.

L'agence accompagne actuellement la mairie d'Azille dans les demandes de subventions et est pressentie pour réaliser la suite de la mission.



Chœur – Elévations et voûtes en pierre de taille



Relevé de l'église – Plan au sol et voûtes

LEGENDE FACADES

	Fissures / lézardes
	Déformation / dévers des maçonneries
	Désordre nécessitant intervention urgente
	Erosion profonde et/ou maçonnerie désorganisée (affectant la stabilité)
	Erosion moyenne à profonde (n'affectant pas la stabilité à court terme)
	Erosion légère à moyenne (sur la quasi-totalité des surfaces)
	Alvéolisation
	Maçonnerie déjointoyée
	Zone reprises au mortier
	Enduit ciment (pourrait cacher d'autres pathologies)
	Salissures noires
	Infestation lichénique et mousses (pourrait cacher d'autres pathologies)
	Élément métallique

Zone fortement instable: 4 pierres fendues au dessus d'un trou (pierre d'angle manquante)

Fissure horizontale sur la tête de contrefort, avec glissement vers l'avant des deux dernières rangées (effort horizontal dû à un tirant ?)



Façade Ouest et clocher – Diagnostic et ortho-photo



Nef et chapelles – État des lieux



Façade Sud – État des lieux